


Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod

Hadice odpadní tvarovatelná flexi $\varnothing 50(40) \times \varnothing 50(40)$ - **PR7084C**
Hadica odpadovej tvarovateľná flexi $\varnothing 50(40) \times \varnothing 50(40)$ - **PR7084C**



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie : Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz